




# HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1



Obecný úrad Marianka  
Školská 32  
900 33 Marianka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

MAGS/ODI/58638/2020

Ing. Maslíková/564

15. 10. 2020

ODI/223/20-BP

Ing. Čáp/759

Vec

## Žiadosť o riešenie dopravných problémov Marianky - stanovisko

K Vášmu listu, ktorý sme dňa 21. 08. 2020 prijali na Oddelenie dopravného inžinierstva Magistrátu hl. m. SR Bratislavu uvádzame nasledovné.

### **K bodu 1: Križovatka Bratislavská - cesta III/1015**

Vzhľadom na opisované dopravné problémy vyskytujúce sa v predmetnej križovatke požiadame oddelenie stavebných činností magistrátu o zaradenie obstarania projektovej dokumentácie na riešenie križovatky Bratislavská – cesta III/1015 do Zoznamu investičných akcií mesta.

Tento zoznam je jedným z podkladov pre tvorbu rozpočtu mesta na výber investičných akcií a ich finančného krytie tak projektovej prípravy ako aj realizácie. Výber a schválenie finančných prostriedkov na jednotlivé akcie je v kompetencii mestského zastupiteľstva.

Primaciálny palác, III. poschodie

TELEFÓN  
02/59 35 64 35

BANKOVÉ SPOJENIE  
ČSOB: 25829413/7500

IČO  
603 481

INTERNET  
[www.bratislava.sk](http://www.bratislava.sk)

E-MAIL  
[primator@bratislava.sk](mailto:primator@bratislava.sk)

V roku 2019 bol spracovaný projekt dopravného značenia, kde bolo navrhnuté v predmetnej križovatke umiestniť samostatný jazdný pruh pre odbočenie vľavo (smer Marianka). Projekt bol predložený do Operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavu, kde bol Krajským dopravným inšpektorátom odsúhlásený a postúpený na určenie cestnému správnemu orgánu.

Vzhľadom na to, že sme doteraz nedostali vyjadrenie okresného úradu, ktorý je v tomto prípade príslušným cestným správnym orgánom, opäťovne projekt pošleme na určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení. Po vydaní určenia realizáciu zabezpečí oddelenie správy komunikácií magistrátu.

#### **K bodu 2: Nosnosť mostika na Karpatskej ul.**

Podľa uvedeného popisu v dostupných častiach listu obce Marianka (na miestach na uvedených fotografiách nie je žiadny mostný objekt) predpokladáme, že sa jedná o most e. č. 1015-1 na Karpatskej ulici pri kaplnke sv. Vendelína cez Mariánsky potok, ktorý je v správe Magistrátu, OSK-RIO.

Na uvedenom moste bola v roku 1991 stanovená zaťažiteľnosť na 8 t (TASUS Správa č.23 412/13, rok 1991 - Zaťažiteľnosť mosta na št. ceste 2043 cez Mariánsky potok v Záhorskej Vsi).

Most je pravidelne monitorovaný a zaradený do plánu bežnej údržby. Pri poslednej bežnej prehliadke bolo zistené nevhodné ukotvenie vedenia, zrejme rozvodov miestnej optickej siete, zo stĺpa verejného osvetlenia na zábradlie mosta. Stav je zrejme dočasný a pri pokračovaní prác na vedení bude kotvenie odstránené. Správca mostov podniká kroky pre zistenie vlastníka predmetného vedenia.

Most je súčasťou štátnej cesty a zabezpečenie zvýšenia jeho únosnosti nie je možné jednoduchým "prerobením". Stávajúce nosné prvky, hlavne konštrukcia nosnej dosky majú, na základe záverov spomínaného výpočtu zaťažiteľnosti, obmedzenú nosnosť, ktorá je uvedená na príslušnej dopravnej značke. Zvýšenie únosnosti by znamenalo výraznejší zásah do konštrukcie, ktorého rozsah a finančná náročnosť by v súčasnosti bola neekonomická, pretože by sa zrejme rovnala prakticky výstavbe nového mosta.

Rozhodnutie o realizácii opatrení na zvýšenie dopravnej zaťažiteľnosti, prípadne realizácia nového mosta, závisí od rozhodnutia vedenia mesta a pridelenia finančných prostriedkov na realizáciu prijatého rozhodnutia.

Upozorňujeme, že rovnaký problém je s mostným objektom e. č. 2 032 na Bratislavskej ulici v Záhorskej Vsi, cez ktorý tak isto prechádzajú aj obyvatelia Mariánskej a kde je obmedzená zaťažiteľnosť z rovnakých dôvodov, na základe výpočtu zaťažiteľnosti, na 16 t.

S pozdravom

ELEKTRONICKÝ  
PODPÍSANÉ

Ing. arch. Matúš Vallo  
primátor

Na vedomie:

OSK, Magistrát hl. m. SR Bratislavky